

Prioritätenliste nach Begehung der Dorfgemeinschaftshäuser Stadt Brakel

	Ort	Nr.	Hinweis	Beschreibung	geschätzte Kosten
Hoch	Erkeln	1a	Investitionsprogramm	Sanierung der vorh. Heraklith-Decke, Ausbau und neue Decke aus Glattkantbrettern, Beleuchtung	60.000,00 €
		1b		Fluchtfenster im Saunabereich nachrüsten	4.000,00 €
	Hembsen	2a	HH-Entwurf 2016	doppelflügelige Holzaußentür im Kellergeschoss drehen bzw. als neue Fluchttür austauschen	3.000,00 €
		2b	HH-Entwurf 2016	Blitzschutz nacharbeiten	10.000,00 €
		2c	Investitionsprogramm	oberste Geschossdecke vorh. Dämmung aufbauen/neu	10.000,00 €
	Istrup	3a	HH-Entwurf 2016	Hallenboden stellenweise durchlöchert von Stuhl-/Tischbeinen, Renovierung in Teilbereichen (ca. 30 qm)	4.000,00 €
		3b	HH-Entwurf 2016	Holzfußboden (Schiffsbodenparkett) in Musikraum OG stark renovierungsbedürftig	5.000,00 €
	Riesel	4a		Hallenboden (Holzdielen) stark sanierungsbedürftig	25.000,00 €
		4b	Investitionsprogramm	Beleuchtung im Foyer nicht mehr zulässig, kein Splitterschutz, auf LED umrüsten	5.000,00 €
	Gehrden	5	Investitionsprogramm	Fensterfront in der großen Halle austauschen	30.000,00 €
	Bökendorf	6		Sanierung Herren-Dusche	15.000,00 €
	Beller	7	Investitionsprogramm	Beleuchtung in der Halle nicht mehr zulässig, kein Splitterschutz, auf LED umrüsten	5.000,00 €
	Riesel	8		Holzständerzwischenwand im Duschaum nicht in Ordnung, Wasser läuft unterseitig in vorgelagerten Waschaum, Schimmel im Duschbereich; neue Zwischenwand mit entsprechender Abdichtung, Fliesen	15.000,00 €
	Mittel	Beller	9		Überarbeitung Hallenboden, Holzdielen brechen/splintern teilweise; Material Stadt, Arbeiten in Eigenleistung
Erkeln		10a		Überarbeitung des Hallenbodens (Holzdielen)	15.000,00 €
		10b		neue Falttüren zwischen Thekenraum und Halle	15.000,00 €
Schmechten		11		Hallenboden (Holzdielen) sanierungsbedürftig	15.000,00 €
Istrup		12		feuchte Wand im Technikraum Süd-West-Seite sanieren	4.000,00 €
Bökendorf		13		Austausch der Glasfassade in Halle (obere Hälfte Glas/Kunststoff, unten massiv mit WDVS)	60.000,00 €
Hembsen		14		Fensterelemente zwischen großem und kleinem Veranstaltungsraum austauschen gegen VSG-Glas (wurde bisher noch nicht beanstandet)	15.000,00 €
Rheder		15		keine Lüftung Öllageraum vorhanden, Lüftungskanäle über Küche Feuerwehr nach außen führen	3.000,00 €
Gehrden		16		Lautsprecheranlage austauschen	7.500,00 €
Riesel		17		Schaffung eines Lagerraumes für Vereine im hinteren Flurbereich, ähnlich wie Putzraum, Außentürelement dafür verkleinern	8.000,00 €

Niedrig (alphabetisch sortiert)	Beller		Faltwand zwischen kleinem u. großem Veranstaltungsraum	15.000,00 €
			keine neue Sicherheitstechnik; bisher noch nicht beanstandet	
	Bellersen		WC-Anlagen sanieren, behindertengerechtes WC schaffen	90.000,00 €
			neues Eingangelement, bei Umbau WCs aus Platzgründen notwendig	5.000,00 €
	Bökendorf		Sanierung Damen-Dusche	15.000,00 €
			Urinal in WC (von außen begehbar) nachrüsten; vorhandene Objekte müssten auch versetzt werden	5.000,00 €
			Schaffung eines neuen Schiedsrichterraumes im ehem. Öllageraum	100.000,00 €
			Dachsanierung über dem Hallenbereich (1.BA)	100.000,00 €
	Gehrden		Dachsanierung über dem Hallenbereich (1.BA)	100.000,00 €
			behindertengerechtes WC erwünscht	Planung notwendig
			aus altem Öllageraum Lagerraum schaffen (Öltanks sind auszubauen)	10.000,00 €
	Istrup		drei Fenster in Hausmeisterwohnung austauschen (Material Stadt, Einbau in Eigenleistung)	1.000,00 €
			behindertengerechtes WC im EG aus Duschaum schaffen	10.000,00 €
	Rheder		ehem. Turnraum im UG, keine Fluchtmöglichkeit, keine Lüftung vorhanden	Nutzung prüfen, ausweichen in EG?
	Riesel		Dach der alten Schule mit unterschiedlichen Eindeckungen versehen, zurzeit dicht	Planung notwendig
	Schmechten		Beleuchtung an erster Stufe vor Haupteingang, Stolpergefahr	1.500,00 €
			Brüstung der drei Fenster in kleinem Veranstaltungsraum herunterbrechen, Fenster vergrößern	4.000,00 €

Gesamtbedarf: 797.000,00 €

davon Finanzierung aus Investitionsprogramm geplant: 110.000,00 €