

Stadt Brakel
Fachbereich Planen und Bauen
Tiefbau und Grün
Am Markt 12
33034 Brakel

07.04.2022

Sehr geehrter Herr Lütkeemeier,

als Ergebnis unseres Besichtigungstermins des Tennisplatzes in Siddessen am 02.09.2022 hat sich ergeben, dass der Tennisplatz grundsätzlich in einem akzeptablen und nutzbaren Zustand ist.

Bei der genauen Analyse und Aufmessung haben wir festgestellt, dass das notwendige Regelgefälle vorhanden ist. Allerdings sind im äußeren Bereich keine Entwässerungsrinnen vorhanden, die das Oberflächenwasser abführen könnten. Hierdurch entstehen Vermosungen und Unkraut. Desweiteren werden durch die reine Versickerung des Oberflächenwassers feine Anteile des Tennismaterials in untere Schichten abgeführt, wodurch zusätzlich Verschlammungen entstehen.

Wir empfehlen daher als Maßnahme den Einbau von Entwässerungsrinnen – mindestens an den Längsseiten des Platzes – um die oben beschriebenen Probleme und Störungen zu beseitigen. Als abschließende Anschlussmaßnahme empfehlen wir dann die Ausbesserung und Angleichung der Tennenschicht.

Mit freundlichen Grüßen

RATHERT Sportanlagen
GmbH & Co. KG
Hermannstr. 12 · 37671 Höxter
Telefon 0 52 71 69 40 00-0